

**ERRATA**  
**23/01/2020 ÀS 09H25**

**LOTE 0082:**

**OBS: PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NO MOTOR, COM SINAIS DE EXTINTOR**