

ERRATA
15/12/2020 ÀS 14H27

LOTE 0130:

OBS: LATERAL ESQUERDA, CAIXA DE AR E COLUNA DIANTEIRA AVARIADAS/REPARADAS. AVARIAS DIVERSAS DE FUNILARIA. SE NECESSÁRIO REPAROS E REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE.