

ERRATA

23/02/2021 ÀS 10H28

LOTE 0034:

OBS: REPARO DE FUNILARIA E PINTURA NO PAINEL TRASEIRO. PAINEL TRASEIRO, LONGARINA TRASEIRA LADO DIREITO, ASSOALHO DO ESTEPE, PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO, PARA-LAMA DIANTEIRO LADO DIREITO, CAPO E CAIXAR DE AR DIANTEIRAS AVARIADAS. (NÃO CONSTA RECUPERADO DE SINISTRO NO DOCUMENTO).