

ERRATA

23/02/2023 ÀS 17H33

LOTE 0037:

OBS: PARA-BRISA NAO ORIGINAL. REPARO DE FUNILARIA E PINTURA NA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, PORTA-MALAS LADO ESQUERDO E NA COLUNA TRASEIRA LADO ESQUERDO. GRADE DO CAPO, PARA-CHOQUES, TAMPA DO PORTA-MALAS E PORTA TRASEIRA LADO DIREITO AVARIADOS. VESTIGIO DE ENCHENTE. LAUDO DO INMETRO E REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE