

## **ERRATA**

**25/07/2023 ÀS 09H26**

### **LOTE 0014:**

**OBS: PARA-BRISA NÃO ORIGINAL. REPAROS DE FUNILARIA E PINTURA COM MASSA E SOLDA NA COLUNA TRASEIRA ESQUERDA. PORTAS DIANTEIRAS DE AMBOS OS LADOS E PORTA TRASEIRA DIREITA, PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO COM AVARIAS. PERFURAÇÕES NAS LONGARINAS TRASEIRAS OCASIONADAS DEVIDO INSTALAÇÃO DE KIT GNV (KIT GNV SEM REGULARIZAÇÃO). LAUDO DO INMETRO E REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.**