

ERRATA

09/08/2023 ÀS 09H56

LOTE 0093:

OBS: PAINEL TRASEIRO, COLUNAS TRASEIRAS, PONTAS DAS LONGARINAS TRASEIRAS, PARA-CHOQUES, PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO, LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO E TAMPA DO PORTA-MALAS AVARIADOS. VIDRO TRASEIRO ESQUERDO NAO ORIGINAIS. REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE.