

ERRATA

24/10/2023 ÀS 09H23

LOTE 0063:

OBS: REPARO DE FUNILARIA E PINTURA COM MASSA E SOLDA NO PAINEL FRONTAL, PAINEL FRONTAL TROCADO. POSSUI REPARO DE FUNILARIA E PINTURA COM MASSA E SOLDA NAS CAIXAS DE RODA DIANTEIRAS. PARA- BRISA E VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO NAO ORIGINAIS. CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO DIREITO, PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO, LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO, TAMPA DO PORTA-MALAS, LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO E PORTA TRASEIRA LADO DIREITO AVARIADOS. REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE.