

ERRATA

07/02/2024 ÀS 14H12

LOTE 0044:

OBS: PARA-BRISA NÃO ORIGINAL. LONGARINAS TRASEIRAS COM PERFURAÇÕES OCACIONADAS POR INSTALAÇÃO DE ENGATE. PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO, PARA-CHOQUES E LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO AVARIADOS. REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE.