

ERRATA

25/07/2023 ÀS 09H26

LOTE 0044:

OBS: AVARIAS NA MINE FRENTE DO LADO DIREITO, PAINEL TRASEIRO, PARA-CHOQUE DIANTEIRO, ASSOALHO DO LADO DIREITO, CAIXA DE AR LADO ESQUERDO, PARALAMA DIANTEIRO DIREITO, LATERAL TRASEIRA ESQUERDA, PORTA TRASEIRA ESQUERDA, CAIXA DE AR LADO DIREITO, TAMPA DO PORTA-MALAS E TETO. LAUDO DO INMETRO E REGULARIZAÇÕES SERÃO POR CONTA DO ARREMATANTE.