

ERRATA

09/08/2023 ÀS 09H56

LOTE 0028:

OBS: PARABRISA DIANTEIRO COM TRINCADOS. REPARO DE FUNILARIA E PINTURA COM MASSA E SOLDA NAS COLUNAS DIANTEIRA E TRASEIRA LADO ESQUERDO. VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO E PARA-BRISA NAO ORIGINAIS. PARA-LAMA DIANTEIRO LADO ESQUERDO, TAMPA DO PORTA-MALAS, PARA-CHOQUE DIANTEIRO, LATERAL TRASEIRA LADO ESQUERDO E PARA-CHOQUE TRASEIRO AVARIADOS. REGULARIZAÇÕES POR CONTA DO ARREMATANTE.