

Data / Hora: 21/03/2023 11:05:09

Matrícula: 2532

Dados Cadastrais		
Data da Vistoria	Número do relatório	Documento de referência
16/03/2023	1477/2023-NUVIS	00111.00000272/2016-00
Tipo do documento	Classificação da vistoria	Interessado
SEI	VISTORIA COMPLETA	GEARI
Responsável pela coleta das informações		
Matrícula: 1682 Empregado: ENIVALDO SOARES DOS SANTOS		
Imóvel / Área Objeto		
Código do Imóvel: 239150 SAMAMBAIA QS 515 CONJ D LT 02 QS-SAMAMBAIA SAMAMBAIA		
RA		
SAMAMBAIA		
Assunto		
VISTORIA DE INSTRUÇÃO NO PROCESSO		

Relatório da Vistoria
O LOTE ENCONTRA SE VAGO.
OBS : A VISTORIA REFERE SE APENAS À SUPERFÍCIE DO LOTE , NÃO SENDO POSSÍVEL VERIFICAR QUALQUER SITUAÇÃO SUBTERRÂNEA. A CARACTERIZAÇÃO SERVE APENAS COMO IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA, NÃO REALIZANDO A DELIMITAÇÃO DA MESMA .

Dados Físicos	
Classificação: LOTE	Tipo de Solo: FIRME
Relevo: PLANO	Forma: REGULAR
Área do Terreno: 50 m ²	Posição: MEIO DA QUADRA
Situação: VAGO	
Dimensões	Confrontações
FR 5,000	FR AP
FD 5,000	FD AP
LD 10,000	LD LT-3
LE 10,000	LE LT-1

Anexos

Croqui da Vistoria

Área Objeto: SAMAMBAIA QS 515 CONJ D LT 02
Relatório n°: 1477/2023-NUVIS



Coordenadas (UTM - Ref. zona 23):

P1: 167332.67, 8240188.96	P2: 167344.30, 8240194.77
P3: 167347.24, 8240190.10	P4: 167335.33, 8240183.78
P5: 167332.67, 8240188.96	

Obs: Coordenadas obtidas com GPS de navegação com finalidade de localização da área objeto.

Fotos da Vistoria

Área Objeto: SAMAMBAIA QS 515 CONJ D LT 02
Relatório n°: 1477/2023-NUVIS



